

Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSI:s metodbeskrivning i 2005:01 nr 1)

Mätplats **SRMH**

EKATERINA FAHLBERG
NOREVÄGEN 8D
18261 DJURSHOLM

EKATERINA FAHLBERG
NOREVÄGEN 8D
18261 DJURSHOLM

Rapportadresser:

Södra Roslagens miljö & hälsoskyddskonto Nytorpsvägen 5B 18380 TÄBY
EKATERINA FAHLBERG NOREVÄGEN 8D 18261 DJURSHOLM

Inkom: 2010-02-17 Etsningsnr: 100217-1 Beräknat: 2010-03-03

Fastighetsdata

Fast.beteckning: SAGA 29

Lägenhetsnr:

Bostadstyp: VILLA

Typ av grund: SUTERRÄNG

Typ av ventilation: UPPGIFT SAKNAS

Hushållsvatten: KOMMUNALT

Blåbetong ingår: UPPGIFT SAKNAS

Besök av fackmän: INGET BESÖK

Byggnadsår: 2008

Ombyggnadsår:

Fastighetsnr:

Byggid:

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

| Filmnr | Rumstyp | Plan | Bq/m ³ | Start datum | Stopp datum | Anm. |
|--------|---------|------|-------------------|-------------|-------------|------|
| 940568 | ALLRUM | 0 | 100 +/- 10 | 2009-10-28 | 2010-02-16 | |
| 940569 | TV-RUM | 1 | 60 +/- 10 | 2009-10-28 | 2010-02-16 | |
| 967752 | SOVRUM | 2 | 70 +/- 10 | 2009-10-28 | 2010-02-16 | |
| 967753 | SOVRUM | 2 | 80 +/- 10 | 2009-10-28 | 2010-02-16 | |
| 967754 | SOVRUM | 2 | 70 +/- 10 | 2009-10-28 | 2010-02-16 | |

Anmärkningar:

Årsmedelvärde

Radongashalt

80 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

2010-03-04 08:57:31

Mätprotokollet ifyllt av:

E FAHLBERG

Maria Häggmark

Analysansvarig MRM Konsult AB

Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Bostadsinnehavare

Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.